

Технический Бюллетень

Выпуск 03/2006

Январь 27, 2006

Содержание

Низкая скорость печати на принтерах EPSON
Новый список поддерживаемых принтеров
Утилита для диагностики приборов GretagMacbeth Eye-One, Best Eye и EFI ES-1000

Низкая скорость печати на принтерах Epson

При сжатии временных файлов в EFI ColorProof XF 2.6.x возникает ошибка, что снижает скорость печати файлов на принтерах Epson. Программа создает временные bco-файлы объемом 600 MB вместо 240 MB.

Замена файла EpsonPrn.oil увеличит скорость печати на принтерах Epson на 40%. Файл можно скачать здесь <http://proofingsolutions.efi.com/download/fixes/EpsonPrn.zip>.

Установите новый файл, следуя обычной процедуре: выйдете из программы и остановите сервер. Затем распакуйте zip-файл и скопируйте EpsonPrn.oil в папку EFI ColorProof XF\Server\PlugIns. После этого, стартуете сервер, а затем запускаете программу.

Новый список поддерживаемых принтеров

Список поддерживаемых принтеров программно-растровыми процессорами EFI представлен на нашем сайте http://www.colorart.ru/Uploads/PDF_new/EFI/Supported_Printers_EFI_26SP1.pdf. Список обновляется регулярно.

Утилита для диагностики приборов GretagMacbeth Eye-One, Best Eye и EFI ES-1000

Для тестирования спектрофотометров GretagMacbeth Eye-One, Best Eye или EFI ES-1000 или для определения возможных проблем в работе этих приборов скачайте с сайта производителя http://www.gretagmacbeth.com/index/products/products_color-mgmt-spec/products_cm-for-creatives/products_i1proof/products_eye-one-proof_software.htm утилиту Eye-One Diagnostics 2.4

Утилита после диагностики прибора создает отчет в log-файле. Для того чтобы ускорить замену дефектного прибора необходимо выслать log-файл на адрес proofing-support@efi.com.